

# Kalibrierung

Hierüber können nach der Kalibrierung eines Prüfmittels die ermittelten Werte eingepflegt werden.

Damit ein Messgerät seine vorgesehenen Aufgaben erfüllen kann, schreibt DIN EN ISO 9001 vor,

- einen Prozess für die Überwachung von Prüfmitteln einzuführen
- die Messmittel zu kalibrieren bzw. zu verifizieren
- diese bei Bedarf nachjustieren
- den Kalibrierstatus festzuhalten
- geeignete Dokumentationen zu allen durchgeführten Überprüfungen anzufertigen

Prüfmittel - Neuanlage

## Kalibrierung

Prüfmittel anzeigen OK Abbrechen

Anlage	Demoprüfmittel	Meßgröße	100
Anlagen-Nr.	11	Untere Meßgrenze	40
Prüfmittel-Kategorie	Standard Prüfmittel	Obere Meßgrenze	120
Aufstellungsort	QS Bereich	Nennmaß	20
Verwaltungs-Abteilung	QS	Maßeinheit	bar

Datum Kalibrierung 17.04.2015

Bemerkungen  
Kalibrieranweisung für QS!!!

Ergebnis  
In Ordnung  Nicht in Ordnung

Beschreibung der Abweichung

StatusText

Anlegedatum 17.04.2015 Kalibriert von Administrator